


Bericht Fußboden vom 23.03.2021


Messungen am 23.03.2021 zeigen das neue nasse Stellen im Fußboden entstanden sind, nach dem der Estrich eingebracht wurde.

Datum	Fußboden C-D (links)	Messpunkte	Flur 10-12	Messpunkte	Fußboden A-B (rechts)	Messpunkte
10.03.2021	Feuchte 96 % (320 kOhm)	C. M39, D. M37	Feuchte 0 %	F10. M44, F12. M45	Feuchte 30 % (1 M Ohm)	A. M42, B. M43
23.03.2021	Feuchte 100 % (170 kOhm)	C. M47, D. M	Feuchte 87 % (800 kOhm)	F10. M49, F12. M	Feuchte 100 % (14 kOhm)	A. M48, B. M




C-D (links)

Blau: Bei ca. 7 und 10 Meter Nässe neu



Flur 10-12

Blau: Bei ca. 11Meter wenig Nässe neu



A-B (rechts)

Blau: Bei ca. 30 Meter Nässe neu