



Feuchtemessung 8S-BUS




RS-485 UB+ DATA

Sensorkabel
je Anschluss 2 x 100 m



Nur zur Kalibrierung
oder zur Ortung der Feuchte
im Alarmfall notwendig!



Nur zur Kalibrierung
oder zur Ortung der Feuchte
im Alarmfall notwendig!

